



Foto n°1 : Vista Esterna Ingresso al Condominio da Via Maiuri



Foto n°2 : Vista dalla corte condominiale dell'Ingresso del fabbricato



Foto n°3 : Vista Androne di Ingresso



Foto n°4 : Vista Pianerottolo di accesso alla P.Ila 710 sub 10



Foto n°5 : Vista Interna Soggiorno S



Foto n°6 : Vista Interna Soggiorno S



Foto n°7 : Vista Interna Studio St



Foto n°8 : Vista Interna Studio St



Foto n°9 : Vista Interna Cucina K



Foto n°10 : Vista Interna Cucina K



Foto n°11 : Vista Interna Cucina K



Foto n°12 : Vista Esterna Balcone angolo Sud-Est



Foto n°13 : Vista Interna Disimpegno D



Foto n°14 : Vista Interna Camera L1



Foto n°15 : Vista Interna Camera L1



Foto n°16 : Vista Esterna Balcone lato Est



Foto n°17 : Vista Esterna Balcone lato Est



Foto n°18 : Vista Interna Bagno B1



Foto n°19 : Vista Interna Bagno B1




Foto n°20 : Vista Interna Bagno B2



Foto n°21 : Vista Interna Bagno B2



Foto n°22 : Vista Interna Camera L2



Foto n°23 : Vista Interna Camera L2



Foto n°24 : Vista Interna Camera L3



Foto n°25 : Vista Esterna rampa carrabile di accesso alla p.lla 710 sub 36



Foto n°26 : Vista Interna Box Auto p.lla 710 sub 36

