

## Foto primo sopralluogo del 30.11.2023









Foto secondo sopralluogo del 13.12.2023





2023/12/13 09:49





2023/12/13 08:55

## Foto terzo sopralluogo del 24.01.2024











Foto quarto sopralluogo del 07.02.2024





**Ingresso dell'immobile dal civico n.5 di Via San Donato**



## Ingresso al piano terra dal civico n. 5 (porta frontale)





## Piccolo sottoscala utilizzato a wc



# Soggiorno con zona cottura





**Porta interna per accedere alla scalinata del civico n.7**



**Portone di accesso dal civico n.7**



## Porta di ingresso al primo piano





Camera da letto



Camera da letto, porta del ripostiglio, porta del wc



Ripostiglio





Bagno



**Gradini per l'accesso al piano secondo**



Scale per accedere al piano secondo





Cameretta al piano secondo



**Cameretta al piano secondo; porta di accesso al wc, lavanderia e porta di accesso all'esterno su piano di copertura**



**Bagno**



**Bagno**





# Lavanderia



**Porta di accesso al piano di copertura esterno**



**Piano di copertura esterno**



## Piano di copertura esterno





**Gradini per accesso alla soffitta/spazio tecnico**



## Scala per accesso alla soffitta/spazio tecnico



Soffitta/spazio tecnico



**Soffitta/spazio tecnico - porta di accesso al terrazzino**





## Porta di accesso al terrazzino



## Particolare della copertura a tegole del fabbricato

