



vista facciata a nord immobile paino primo con piccolo parcheggio ed entrata pedonale.



particolare entrata



Particolare del contatore interno

alla sala pranzo



Particolare della cucina




cucina



bagno 1



Bagno 1



Bagno 2 inagibile



bagno 2 inagibile.



posto auto esclusivo con
accesso alle scale per salire all'appartamento esecutato.



condizione del poggiolo che da
accesso alla casa piano primo.



Garage posto a sud dell'immobile principale



foto interna del garage, non è stato possibile accedervi per mancanza di chiavi del proprietario e verificarne il contenuto.