



Foto 1 – Vista edificio residenziale da via Lucanina

Foto 2 – Vista edificio residenziale da via Lazio



Foto 3 – Vista edificio residenziale

Foto 4 – Vista edificio residenziale accesso via Lazio n.9



Foto 5 – Vista via Lazio

Foto 6 – Vista via Lucania



Foto 7 – porta d'ingresso al n. 9 di via Lazio
Foto 8 – scala interna




Foto 9 – scala interna
Foto 10 – scala interna



Foto 11 – salone soggiorno
Foto 12 – salone soggiorno



Foto 13 – balcone 1

Foto 14 – cucina non abitabile



Foto 15 – balcone 1
Foto 16 – wc



Foto 17 – scala interna accesso

Foto 18 – wc-bagno




Foto 19 – corridoio

Foto 20 – camera da letto matrimoniale



Foto 21 – camera dal letto
Foto 22 – cameretta



Foto 23 – balcone 2

Foto 24 – balcone 2



Foto 25 – scala interna

Foto 26 – ballatoio scala interna



Foto 27 – lavanderia

Foto 28 – porta finestra accesso terrazzo



Foto 29 – terrazzo

Foto 30 – terrazzo



Foto 31 – vista dal terrazzo

Foto 32 – vista dal terrazzo