

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

Ufficio Esecuzioni

RELAZIONE DI STIMA


Esecuzione Immobiliare n. 33/2017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

G.E. Dott.ssa Lucia Rocchi

Perito Stimatore: Arch. Annalisa D'Annessa

V.le dei Pini, 128 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
tel. 347.6764297 – 0734/674312 fax 0734.674312
e-mail archannalisadannessa@libero.it
PEC annalisa.dannessa@archiworldpec.it



1 - LOCALIZZAZIONE - FERMO - VIALE NICOLA CICCOLUNGO



2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBRICATO – VIALE NICOLA CICCOLUNGO N. 51



**3 - CONDOMINIO VILLA ROSA – PROSPETTI SUD/EST
E SUD/OVEST (SU VIALE CICCOLUNGO)**



**4 - CONDOMINIO VILLA ROSA–PROSPETTI SUD/OVEST (SU V. CICCOLUNGO)
E NORD/OVEST**



5
CONDOMINIO VILLA ROSA – PROSPETTO NORD/EST



6



7 - PORTONE DI INGRESSO AL CONDOMINIO VILLA ROSA – VIALE CICCOLUNGO N. 51



8 - INGRESSO CONDOMINIALE



9 - VANO SCALA CON ACCESSI ALLE CANTINE



10 - CORRIDOIO CONDOMINIALE PIANO TERRA – ACCESSO ALLA CANTINA DEL SUB 6



11 - CANTINA DEL SUB 6



12 - CANTINA DEL SUB 6



13 - SCALA CONDOMINIALE




14 - PIANEROTTOLO DI ACCESSO ALLE UNITÀ ABITATIVE



15 - INGRESSO ALL'APPARTAMENTO - SUB 6



16 - INGRESSO - SUB 6



17 - INGRESSO



18 - SOGGIORNO



19 - SOGGIORNO



20



21

BALCONE LATO SOGGIORNO SU VIALE CICCOLUNGO



22 - INGRESSO - DISIMPEGNO



23 - CAMERA LATO OVEST – MQ 11,40



24 - CAMERA LATO OVEST – MQ 11,40



25 - CAMERA LATO EST - MQ 17,40



26 - CAMERA LATO EST - MQ 17,40



27 - CUCINA



28- CUCINA



29 - BALCONE LATO CUCINA



30 - BALCONE LATO CUCINA



31 - BAGNO



32 - BAGNO



33 - RIPOSTIGLIO



34 - CALDAIA A METANO



35 - STATO DI CONSERVAZIONE DI MURATURA, INFISSI E PAVIMENTAZIONE



36 - STATO DI CONSERVAZIONE RINGHIERE E SERRANDE



38



39



40

STATO DI CONSERVAZIONE PORTE INTERNE, SERRANDE E PARTI IMPIANTISTICHE