





viale di accesso carrabile




Viale Europa, civ. 58



	<p>Foto n.</p> <p>3</p>
	<p>Vista intero fabbricato</p>
	<p>Descrizione</p>

	<p>Foto n.</p> <p>4</p>
	<p>Vista ingresso scala condominiale</p>
	<p>Descrizione</p>






Foto n.

7

Vista ambiente salone

Descrizione



Foto n.

8

Vista ambiente salone

Descrizione



Foto n.

9

Vista ambiente salone

Descrizione




Foto n.

10

Vista ambiente cucina/tinello

Descrizione




Foto n.
11

Vista ambiente cucina/tinello

Descrizione






Foto n.
12

Vista ambiente cucina/tinello

Descrizione

	Foto n.
	13
	Vista ambiente cucina/tinello
Descrizione	

	Foto n.
	14
	Vista ambiente salone
Descrizione	




Foto n.

15

Vista ambiente cameretta

Descrizione





Foto n.

16

Vista ambiente cameretta

Descrizione

	Foto n.
	17
	<i>Vista ambiente disimpegno</i>
Descrizione	



	Foto n.
	18
	<i>Vista ambiente cameretta</i>
Descrizione	

	Foto n.
	19
	Vista ambiente cameretta
Descrizione	

	Foto n.
	20
	Vista ambiente bagno
Descrizione	




Foto n.

21

Vista ambiente bagno

Descrizione




Foto n.

22

Vista balcone verandato

Descrizione




Foto n.

23

Vista balcone verandato

Descrizione





Foto n.


24

Vista ambiente camera da letto

Descrizione

 A photograph of a bedroom. On the left is a large, dark wood vanity with a mirror and a lamp. In the center is a small wooden chair with a teddy bear and a red and white stuffed animal. To the right is a bed with a black wrought-iron headboard and a patterned bedspread. A nightstand with a lamp is next to the bed. On the wall is a framed picture of a man's face and a small decorative object. A lace canopy hangs from the ceiling.	Foto n.
	25
	Vista ambiente camera da letto
Descrizione	

 A photograph showing a view into a bathroom through a dark wood doorway. The bathroom has a shower stall with a glass door, a white sink, and a toilet. The walls are tiled with small, light-colored tiles. A wooden vanity with a marble top is visible in the foreground on the right.	Foto n.
	26
	Vista ambiente camera da letto
Descrizione	

	Foto n.
	27
	Vista ambiente wc camera da letto
Descrizione	


	Foto n.
	28
	Vista ambiente wc camera da letto
Descrizione	

	Foto n.
	29
	Vista balcone
Descrizione	




	Foto n.
	30
	Vista balcone
Descrizione	

	Foto n.
	31
	Vista box auto
Descrizione	

	Foto n.
	32
	Vista box auto
Descrizione	

	Foto n.
	33
	Vista box auto
Descrizione	

	Foto n.
	34
	Vista viale di accesso al box auto
Descrizione	