

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Esec 349/2023 – FOTO INTERNI



INGRESSO PIANO 3



SOGGIORNO PIANO 3



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista SOGGIORNO – ANG COTTURA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Angolo cottura




SCALE P. 3



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCALA P. 3



SOTTOSCALA P. 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TERRAZZA P. 3



CAMERA P. 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CAMERA- CABINA ARMADIO piano secondo



BAGNO CAMERA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



BAGNO P. 2



LAVANDERIA P. 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Terzo bagno p. 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



corridoio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



autorimessa



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Interno rip-garage infiltrazione



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scala condominiale- infiltrazione

