

COMUNE DI
VIGNALE MONFERRATO

Via Aldo Bergamaschino n.23

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
DEL FABBRICATO OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA
R.G.E. 131/2021



Foto 1 - Ingresso principale da Via Aldo Bergamaschino n.23



Foto 2 – Ingresso principale da Via Aldo Bergamaschino n.23



Foto 3 – Facciata ovest interno cortile



Foto 4 – Facciata ovest interno cortile



Foto 5 – Facciata ovest interno cortile



Foto 6 – Facciata ovest interno cortile



Foto 7 – Facciata nord altra proprietà (particella 578) con diritto di passaggio



Foto 8 – Facciata sud-est interno cortile



Foto 9 – Sala comune al piano terreno con accesso da via Aldo Bergamaschino n.23



Foto 10 – Ingresso ufficio segreteria piano terreno




Foto 11 – Scala di accesso al piano primo



Foto 12 – Ufficio segreteria



Foto 13 – Porta murata di accesso al vestibolo della Chiesa dei Battuti



Foto 14 – Sala riunioni piano terreno



Foto 15 – Sala riunioni piano terreno



Foto 16 – Camera da letto per disabili al piano terreno



Foto 17 – Bagno disabili al piano terreno



Foto 18 – Bagno disabili al piano terreno



Foto 19 – Seconda camera al piano terreno



Foto 20 – Seconda camera al piano terreno



Foto 21 – Bagno seconda camera al piano terreno



Foto 22 – Ampia camera al piano primo



Foto 23 – Ampia camera al piano primo



Foto 24 – Seconda camera al piano primo



Foto 25 – Seconda camera al piano primo



Foto 26 – Seconda camera al piano primo



Foto 27 – Bagno seconda camera al piano primo



Foto 28 – Bagno seconda camera al piano primo



Foto 29 – Terza camera piano primo



Foto 30 – Bagno terza camera al piano primo



Foto 31 – Bagno terza camera al piano primo



Foto 32 – Balcone piano primo



Foto 33 – Quarta camera al piano primo



Foto 34 – Bagno quarta camera da letto al piano primo



Foto 35 – Quinta camera da letto al piano primo




Foto 36 – Bagno quinta camera da letto al piano primo



Foto 37 – Bagno quinta camera da letto al piano primo



Foto 38 – Scala di accesso al piano secondo



Foto 39 – Scala di accesso al piano terreno del locale dichiarato sala riunione



Foto 40 – Infernot locale aula riunione al piano seminterrato, terreno su via G. Garibaldi




Foto 41 – Porta di accesso su via Garibaldi locale aula riunione



Foto 42 – Locale disimpegno al piano seminterrato, terreno su via G. Garibaldi



Foto 43 – Bagno al piano seminterrato, terreno su via G. Garibaldi



Foto 44 – Bagno disabili al piano seminterrato, terreno su via G. Garibaldi