

Conformità urbanistica:

Secondo il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Tito, l'immobile ricade in zona di "centro storico". Risulta edificato, originariamente, in epoca assai remota ed oggetto, in seguito al sisma del 23/11/1980 ai sensi della L. 219/81 di ristrutturazione edilizia.

Unitamente al complesso edilizio in cui è inserito è stato oggetto di finanziamento pubblico per la riattazione in virtù di Buono Contributo n.º381 Reg. prot. n.º315 in data 12/12/2000.

Conformità catastale: Dalle verifiche effettuate presso l'U.T.E. di Potenza, l'unità immobiliare risulta regolarmente censita in catasto urbano all'atto dell'impianto meccanografico del 30/06/1987.

Possesso attuale: Il bene risulta essere in possesso del debitore, se pur l'immobile risulta libero e non occupato da nessuno.

I dati catastali attuali sono quelli riportati nella visura catastale attuale.

1) Documentazione fotografica relativa al piano terra - vista interni





2) Documentazione fotografica relativa al piano primo - vista interni







3) Documentazione fotografica relativa al sottotetto - vista interni

