

ALLEGATO 3



Foto 1: individuazione del bene oggetto di disamina peritale. La freccia indica l'accesso al blocco 9 del comparto Le Piscine dalla Via Cugnana Verde.



Foto 2: vista dell'ingresso al bene pignorato.



Foto 3: accesso all'alloggio.




Foto 4: vista panoramica dalla veranda.



Foto 5: vista della zona giorno angolo cottura.




Foto 6: vista della zona giorno.



Foto 7: vista dalla giorno verso l'ingresso.



Foto 8: vista del bagno.



Foto 9: vista della camera da letto.



Foto 10: vista della camera da letto.



Foto 11: particolare di pavimentazioni in corrispondenza dell'ingresso all'alloggio.



Foto 12: dettaglio infiltrazione sopra finestra camera da letto.




Foto 13: vista della copertura piana.



Foto 14: posizione della finestra della camera da letto.



Foto 15: vista dei servizi presenti nel complesso condominiale.



Foto 16: vista dei servizi presenti nel complesso condominiale.



Foto 17: vista dei servizi presenti nel complesso condominiale.



Foto 18: vista dei servizi presenti nel complesso condominiale.