



FOTO 01 - ENNA P.LLA 4122/3- PROSPETTO ESTERNO E LOCALE PIANO 1°




FOTO 02 - ENNA P.LLA 4122/3- INGRESSO PIANO 1°



FOTO 03 - ENNA P.LLA 4122/3- INGRESSO PIANO 2°



FOTO 04 - ENNA P.LLA 4122/3- CUCINA- SOGGIORNO PIANO 2°




FOTO 05 - ENNA P.LLA 4122/3- BAGNO PIANO 2°



FOTO 06 - ENNA P.LLA 4122/3 - TERRAZZINO PIANO 2°



FOTO 07 - ENNA P.LLA 4122/3- CAMERA DA LETTO PIANO 3°



FOTO 08 - ENNA P.LLA 4122/3- CAMERETTA PIANO 3°



FOTO 09 - ENNA P.LLA 3595- INGRESSO INGROTTATO



FOTO 10 - TERRENO - FG 154 - P.LLA 65



FOTO 11 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498- ESTERNO LATO INGRESSO



FOTO 12 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498- CORTILE RETROSTANTE




FOTO 13 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498 SUB 2 - CUCINA




FOTO 14 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498 SUB 2 - CAMERA DA LETTO



FOTO 15 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498 SUB 2 - BAGNO



FOTO 16 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498 SUB 2 - CAMERETTA





**FOTO 17 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498 SUB 2 - DOPPIO SERVIZIOE INGRESSO REALIZZATI ABUSIVAMENTE**



**FOTO 18 - C.DA POLLICARINI P.LLA 498 SUB 3 - STATO IN CUI SI TROVA L'APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO**