

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



esterno – lato via Ziggotti



ingresso



soggiorno-pranzo




cucina



corridoio



stanza



camera




camera



bagno



Scrostamento del colore




crepo dietro la porta



Umidità ascendente

particolare battiscopa e pavimentazione danneggiata



cantina



vedute orto