Procedura R.G. ES. n.1188/2023 Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti




Foto 1 - Accesso al Lotto Unico dalla via Consolare



Foto 2 - Scivolo carrabile



Foto 3 - Corte che immette al Lotto Unico

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti



Foto 5 - Corte Lotto Unico



Foto 6 - Fabbricato in cui ricade, al piano terra, il Corpo a




Foto 7 - Accesso alla spiaggia




Foto 8 - Accesso alla spiaggia

Procedura R.G. ES. n.1188/2023 Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo a



Foto 9 - Fabbricato in cui, al piano terra, è presente il Corpo a



Foto 11 - Corte del Lotto Unico



Foto 10 - Corte del Lotto Unico




Foto 12 - Corte del Lotto Unico

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti



Foto 13 - Soggiorno



Foto 15 - Servizio igienico (wc 1)



Foto 14 - Corridoio



Foto 16 - Camera 1

Procedura R.G. ES. n.1188/2023 Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti



Foto 17 - Camera 2




Foto 19 -Servizio igienico (wc 2)



Foto 18 - Camera 3



Foto 20 - Cucina

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti



Foto 21 - Cucina



Foto 23 - Infissi



Foto 22 - Citofono



Foto 24 - Infissi

Procedura R.G. ES. n.1188/2023 Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti



Foto 25 - Lesioni su pilastro



Foto 27 - Efflorescenze nella parte basamentale



Foto 26 - Umidità da risalita con presenza di efflorescenze saline



Foto 28 - Ammaloramenti su parte basamentale

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo b



Foto 29 - Fabbricato in cui sono presenti i corpi di pertinenza (b-c-d-e-f-g-h-i-j)




Foto 30 - Vano adibito a soggiorno (piano terra)



Foto 31 - Ripostiglio



Foto 32 - Vano adibito a soggiorno (piano terra)

Procedura R.G. ES. n.1188/2023 Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti



Foto 25 - Camera 1 (piano primo)




Foto 26 - Wc 1 (piano primo)



Foto 27 - Accesso al WC 1 (piano primo)



Foto 28 - WC 2

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo b



Foto 29 - Ammaloramenti su parte basamentale



Foto 30 - Vano a dibito a Camera 2 (piano primo)




Foto 31 - Vano a dibito a Camera 2 (piano primo)



Foto 32 - WC 2

Procedura R.G. ES. n.1188/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo c



Foto 33 - Porta di accesso al locale tecnico



Foto 34 - Locale tecnico




Foto 35 - Locale tecnico




Foto 36 - Locale tecnico

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo d



Foto 37 - Fabbricato in cui è sito il Corpo d



Foto 38 - Vano



Foto 39 - Servizio igienico



Foto 40 - Servizio igienico

Procedura R.G. ES. n.1188/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo e ed f



Foto 41 - Corpo e



Foto 43 - Soppalco




Foto 42 - Corpo f




Foto 44 - Corpo f

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo g



Foto 45 - Accesso al corpo g



Foto 46 - Vano adibito a camera



Foto 47 - Accesso al wc



Foto 48 - WC

Procedura R.G. ES. n.1188/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo h



Foto 49 - Porta di accesso al corpo h



Foto 50 - Vano adibito a camera



Foto 51 - WC




Foto 52 - Finestra su sottotetto

Procedura R.G. ES. n.118/2023

Giudice Istruttore: Dott.ssa Giovanna Debernardi

C.T.U.: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Corpo i e j






Foto 55 - B.C.N.C. costituente il corpo j



Foto 54 - B.C.N.C. costituente il corpo j




Foto 56 - B.C.N.C. costituente il corpo j