



Individuazione del fabbricato di piazza alla chiesa di Murta civ.6 nel contesto del quartiere.



Il fabbricato civ 6 di piazza alla Chiesa di Murta 6 (evidenziato in rosso. Vista 3d da Google maps

Riprese fotografiche esterne del fabbricato nel corso del sopralluogo



Punti di ripresa fotografica in rosso.
l'individuazione dell'immobile oggetto di perizia in rosso



Foto 1 –piazza alla Chiesa di Murta, il fabbricato civ.6 al centro dell'immagine



Foto 2 – il fabbricato civ 6 di piazza alla Chiesa d Murta



Foto 3 – il portone di accesso al condominio civ. 6



Foto 4 – il fabbricato civ.6 e sullo sfondo il prospetto laterale della Chiesa



Foto 5 – piazza alla chiesa di Murta, vista verso sud rispetto al fabbricato civ.6



Foto 6 – vista verso nord, la Chiesa e a destra il civico n.6 oggetto di perizia




Foto 7 – il civico 6, visto dal retro dalla strada di accesso alla scuola primaria Doge Giovanni da Murta, accessibile dal cancello al fianco dell'immobile;



Foto 8 – il civico 6, visto dal retro dalla strada di accesso alla scuola primaria Doge Giovanni da Murta;

Riprese fotografiche interne all'immobile interno 3 nel corso del sopralluogo



Planimetria dell'immobile di piazza alla Chiesa di Murta 6/1 a Genova
Punti di ripresa fotografica in rosso



Foto 1 – il portoncino di accesso al civico 6 di piazza della Chiesa di Murta



Foto 2 – l'atrio di ingresso al civico 6, porta di accesso all'immobile al piano terreno;

Foto 3 – dall'ingresso del condominio, scala che scende all'accesso all'appartamento al piano terreno



Foto 4 – vista dall'interno del portoncino di ingresso al fabbricato



Foto 5 – il vano scala del fabbricato; a sinistra porta di accesso all'immobile interno 1;




Foto 6 – il vano scala vista dal pianerottolo dell'interno 1 verso il portoncino;

Foto 7 – la scala che sale al piano superiore del fabbricato



Foto 8 – la porta di accesso all'interno 1



Foto 9 – l'ingresso dell'immobile utilizzato come tinello adiacente alla cucina



Foto 10 – la cucina vista dall'ingresso



Foto 11 – l'ingresso, a destra la porta di accesso (aperta)



Foto 12 – vista dalla finestra dell'ingresso



Foto 13 – l'ingresso



Foto 14 – la porta di ingresso all'immobile



Foto 15 – la cucina, presenza di soppalco contenente serbatoi dell'acqua (si ipotizza in amianto)



Foto 16 – la cucina



Foto 17 – la cucina



Foto 18 – la cucina

Foto 19 – la camera A




Foto 20 – la camera A



Foto 21 – la camera A




Foto 22 – la camera A



Foto 23 – la camera A



Foto 24 – la camera B



Foto 25 – la camera B



Foto 26 – la camera B



Foto 27 – la camera B



Foto 28 – la camera C



Foto 29 – la camera C



Foto 30 – la camera C



Foto 31 – la camera C



Foto 32– la camera D



Foto 33 – la camera D



Foto 34 – la camera D, a destra la porta del bagno e del ripostiglio



Foto 35 – la camera D, vista verso la camera B



Foto 36 – il bagno



Foto 37 - il bagno



Foto 38 - il bagno



Foto 39 – il bagno




Foto 40 – il bagno



Foto 41 – il ripostiglio




Foto 42 – il ripostiglio