

RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1 – accesso al vano scala condominiale – sullo sfondo si evince la scala e l'ascensore per il collegamento verticale



Foto 2 – particolare vano scala condominiale e ascensore



LOTTO 1



Foto 3 – Porta di accesso all'autorimessa sub14 dal piazzale esterno (abuso edilizio)



Foto 4 – porta situata nell'androne condominiale di accesso al corridoio/disimpegno per l'utilizzo del sub14 – bene pignorato – e dei sub15 e 16 in ditta "terzi"



Foto 5 – sub14 ambiente posto a sud (prospettante verso il piazzale condominiale)





Foto 6 – corridoio/disimpegno comune - accesso ai sub 15 e 16 in ditta terzi



Foto 7 – sub14 ambiente posto a nord



LOTTO 2



Foto 8 – porta di caposcala - accesso sub28



Foto 9 –salone



Foto 10 – veduta del balcone posto a sud





Foto 11 – cucina



Foto 12 – WC.1



Foto 13 – camera da letto





Foto 14 – WC.2



Foto 15 – contatore GAS



Foto 16 – contatore Energia Elettrica





Foto 19 – termosifoni in alluminio



Foto 18 – particolare infissi



Foto 17 – contatore acqua potabile