



Foto 1 - Foto aerea del compendio in cui ricadono gli immobili oggetto di stima.



Foto 2 - Vista da nord-est dell'edificio residenziale. La sua ristrutturazione risale al 2004.



Foto 3 - Vista da nord-ovest dell'edificio. Si sviluppa su due livelli oltre al sottotetto.



Foto 4 e 5 - Altre due viste della casa. Siamo a 9 km da Gualdo Cattaneo.



Foto 6 - Locale al piano terra adibito a fondo.



Foto 7 - Il piano terra è stato in gran parte adibito a residenza in difformità al titolo abilitativo.



Foto 8 - Il soggiorno/cucina al piano terra.



Foto 9 - La camera al piano terra.



Foto 10 - Il bagno al piano terra.



Foto 11 - L'edificio ha un'ampia area pertinenziale



Foto 12 - La scala interna di accesso al piano 1°.



Foto 13 - La sala al piano 1°.



Foto 14 e 15 - Due delle tre camere al piano 1°.



Foto 16 - Il disimpegno al piano primo.



Foto 17 - Il bagno al piano primo.



Foto 18 - La scala di accesso alla soffitta.



Foto 19 - La soffitta.



Foto 20 e 21 - La soffitta è ampia. Vi si accede attraverso una scala interna dal piano 1°.



Foto 22 - Il terreno coltivato a seminativo.



Foto 23 - Un appezzamento coltivato ad oliveto.



Foto 24 e 25 - L'oliveto della particella 88.