

Progetto autorizzato Autorimessa - sezione e prospetto frontale



Fotografie ante intervento da cui si nota l'andamento degradante del terreno




Fotografie ante intervento da cui si nota l'andamento degradante del terreno



Stato attuale



Stato attuale



Sezione rilevata - + 39 cm quota del terreno a copertura dell'autorimessadella

**8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ**

BENI IN CHAMPORCHER LOCALITA' VAGLY 7, FRAZIONE LOCALITA' VAGLY