

TRIBUNALE DI BIELLA

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geometra Paola Martinelli, nell'Esecuzione Immobiliare 10/2023 del R.G.E.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista aerea con individuazione fabbricato





Facciata sud su via Maestra



Accesso carraio





Prospetto da cortile





Vista pozzo mappale 292





Vista interna accesso carraio



Vista passaggio coperto sotto ampliamento





Vista cortile con scala accesso terrazzo



Foto da google maps con vista terrazzo senza vegetazione





Ingresso / vano scala





Cucina





Vano scala piano primo





Soggiorno al piano primo



Disimpegno con scala in legno al piano primo





Camino presente nel disimpegno



Camera al piano primo





Vista dal disimpegno verso il soggiorno





Vista dall'alto vano scala





Vista dal balcone secondo piano



Camera secondo piano





Bagno secondo piano



Bagno secondo piano





**Ripostiglio con scala a scendere al disimpegno piano primo
sono visibili nella muratura segni di infiltrazione
provenienti dal terreno retrostante la muratura
sanabili solo con opere di impermeabilizzazione e drenaggio**



Ripostiglio piano secondo





Bagno esterno piano terreno



Bagno esterno piano terreno





caldaia dentro nicchia nel bagno

