

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1: Vista d'insieme degli immobili oggetto della perizia. Al piano primo le 2 unità immobiliari in interesse; rosso sub 6 (unità residenziale) – celeste sub 7 (unità in corso di costruzione).



Foto 2: Altra vista d'insieme degli immobili oggetto della perizia. Al piano primo le 2 unità immobiliari in interesse; rosso sub 6 (unità residenziale) – celeste sub 7 (unità in corso di costruzione).





Foto 3: Particolare dell'ambiente ingresso – soggiorno; sullo sfondo a destra l'angolo cottura (sub. 6).



Foto 4: Immagine complementare alla precedente, particolare sull'angolo cottura (sub. 6).





Foto 5: Immagine complementare alle due precedenti, vista sull'ingresso - soggiorno (sub. 6).



Foto 6: Particolare sul corridoio (sub 6).





Foto 7: Altra vista del corridoio, sulla destra la porta della camera da letto (sub. 6).




Foto 8: Vista della camera da letto (sub. 6).





Foto 9: Immagine complementare alla precedente (sub. 6).




Foto 10: Vista complementare alle due precedenti (sub. 6).





Foto 11: Particolare del bagno (sub. 6).



Foto 12: Vista complementare alla precedente (sub. 6).





Foto 13: Particolare del balcone (sub. 6).



Foto 14: Vista sul disimpegno di accesso ai sub. 6 e 7 (sub. 8, BCNC).





Foto 15: Vista dell'immobile a destinazione locale di sgombero / deposito (sub. 5).



Foto 16: Altra vista dell'immobile a destinazione locale di sgombero / deposito (sub. 5).





Foto 17: Particolare sull'immobile a destinazione locale di sgombero / deposito (sub. 5).



Foto 18: Vista interna dell'immobile a destinazione locale di sgombero / deposito (sub. 5).





Foto 19: Vista interna dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).



Foto 20: Altra vista interna dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).





Foto 21: Altra Vista interna dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).



Foto 22: Altra vista interna dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).





Foto 23: Altra vista interna dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7)..



Foto 24: Particolare sulla muratura esterna dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).





Foto 25: Vista della balconata dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).



Foto 26: Immagine complementare alla precedente, vista della balconata dell'immobile in corso di costruzione (sub. 7).

