



Ortofoto con ubicazione dell'area del centro storico interessata nel contesto urbano di Caprarola



Ortofoto con posizione di dettaglio del compendio oggetto del pignoramento



Vista generale del fabbricato che ricomprende i beni staggiti ed accesso da via Rosolino Pilo



Vista generale del contesto residenziale a ridosso del centro storico



Vista dell'area di accesso comune part.614



Vista complementare dell'area urbana in proprietà part.614



Vista del prospetto esterno dell'immobile residenziale part.616 sub 7



Vista del prospetto esterno dell'immobile cantina part.616 sub 4



Vista del prospetto interno dell'immobile part.616 sub 7 e dell'area part.813



Vista complementare dell'area pertinenziale part.813 e dell'attiguo magazzino part.758



Dettaglio zona ingresso con angolo cottura abitazione part.616 sub 7



Dettaglio ambiente accessorio (porzione immobile ex sub 2)



Dettaglio camera da letto principale



Dettaglio camera da letto secondaria (porzione immobile ex sub 3)



Dettaglio servizio igienico traslato in posizione



Dettaglio scala di collegamento interna con evidenza della criticità strutturale rilevata





Dettaglio ambiente ex cantina riqualificata part.616 sub 4



Dettaglio nuovo servizio igienico realizzato



Dettaglio locale interrato contiguo scavato nel tufo



Dettaglio uno dei due locali del magazzino ex pollaio part.758