

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGO DEL 30/08/2018



Foto 1 – Vista interna dell’immobile in cui si trova l’unità immobiliare oggetto di esecuzione



Foto 2 – Vista dell'ingresso dell'appartamento



Foto 3 – Vista del salone prospiciente l'ingresso



Foto 4 – Altra vista del salone



Foto 5 – Altra vista del salone



Foto 6 – Vista del soggiorno a cui si accede dal salone



Foto 7 – Vista dela cucina



Foto 8 – Locale lavanderia retrostante la cucina con porta di accesso alla veranda scoperta



Foto 9 – Veranda scoperta



Foto 10 – Accesso alla zona notte



Foto 11 – Primo bagno della zona notte



Foto 12 – Secondo bagno della zona notte



Foto 13 – Secondo bagno della zona notte



Foto 14 – Camera da letto matrimoniale



Foto 15 – Camera da letto singola



Foto 16 – Seconda camera da letto singola



Foto 17 – Camera adibita a studio



Foto 18 – Presenza di muffa all'interno del salone



Foto 19 – Presenza di muffa all'interno del salone



Foto 20 – Lesioni nel controsoffitto del bagno principale



Foto 21 – Vista sulla strada interpoderale – Foglio 3, part.lla 103



Foto 22 – Vista sulla strada interpoderale – Foglio 3, part.lla 98 e 103