


ALLEGATO N. 7


Stralcio aerofotogrammetrico con indicato l'edificio ove ricadono l'unità immobiliare di I° piano e l'unità immobiliare di II° piano, site in Via Roma n. 184 a Cerdà, planimetrie catastali, pianta del II° piano, visure catastali e fotografie. Gli immobili sono distinti rispettivamente al M.U. 2306 sub 5 e sub 10.



Foto n. 20



(foto n. 21) L'ampio salone ubicato alla fine della scala di accesso



(foto n. 22) Uno degli uffici



(foto n. 23) L'ufficio prospiciente la Via Roma




(foto n. 24) L'ufficio che presenta macchie di umidità





(foto n. 25) Il ripostiglio






(foto n. 26) Il bagno



(foto n. 27) Il terrazzo al II° piano è stato coperto con un tetto



(foto n. 28) Il retro
prospetto