



PLANIMETRIA DEI PUNTI FOTOGRAFICI

Lotto 3



PIANO TERRA



PIANO PRIMO

DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 3



Foto 1: Prospetto del fabbricato rivolto verso Via Roma nel quale è inserito l'immobile pignorato



Foto 2: La porta di accesso all'immobile pignorato.



Foto 3: L'ingresso.



Foto 4: Il soggiorno.



Foto 5: Le scale di accesso al piano superiore, inserite nel soggiorno.



Foto 6: Il corridoio al piano superiore.



Foto 7: La camera da letto.




Foto 8: La camera da letto.



Foto 9: La camera da letto.



Foto 10: La seconda camera da letto, ampliata rimuovendo i muri del bagno, ora non più esistente.



Foto 11: La seconda camera da letto, ampliata rimuovendo i muri del bagno, ora non più esistente.




Foto 12: La seconda camera da letto, ampliata rimuovendo i muri del bagno, ora non più esistente.