

Allegato a:  
Documentazione fotografica





Foto 1: Ingresso principale immobile, Via Marasà n. 20



Foto 2: Dettagli facciata principale lato sud (via Marasà)





Foto 3: Dettagli facciata laterale lato ovest (via Roma)





Foto 4: Dettagli facciata laterale lato nord (via Rinaldi)





Foto 5: Ingresso immobile piano terra vista interna




Foto 6: Salone piano terra





Foto 7: Salone



Foto 8: Cucina piano terra





Foto 9: Cucina piano terra



Foto 10: Bagno piano terra





Foto 11: Dettaglio pavimento bagno piano terra



Foto 12: Camera da letto







Foto 13: Camera da letto



Foto 14: Camera piano primo





Foto 15: Pavimento camera piano primo



Foto 16: Bagno piano primo






Foto 17: Pianerottolo piano primo




Foto 18: Pianerottolo piano secondo





Foto 19: Studio piano secondo



Foto 20: Studio piano secondo





Foto 21: Camera piano secondo (locale di sgombro)



Foto 22: Bagno piano secondo





Foto 23: Scala interna d'accesso garage





Foto 24: Ingresso esterno garage





Foto 25: Garage

