

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – vista chiusura tra cucina abitazione "Sub 8" ed abitazione "Sub 9"



Foto 2 – vista cucina abitazione "Sub 8"



Foto 3 – vista cucina abitazione “Sub 8”



Foto 4 – vista muro divisorio e chiusura porta bagno da abitazione “Sub 8”



Foto 5 – cambio destinazione da ripostiglio a bagno abitazione “Sub 8”



Foto 6 – vista esterna con evidente chiusura della veranda “Sub 9”



Foto 7 – altra vista esterna “Sub 8” e “Sub 9”



Foto 8 – manufatto insistente su corte “Sub 11” e “Sub 12”



Foto 9 – manufatto insistente su corte “Sub 13”



Foto 10 – vista interna “Sub 11”



Foto 11 – vista interna “Sub 12”



Foto 12 – vista interna “Sub 13”



Foto 13 – vista parte retrostante dell’immobile – Tettoia “Sub 10”



Foto 14 – Dettaglio tettoia “Sub 10”



Foto 15 – vista esterna “Sub 14”



Foto 16 – vista posteriore esterna “Sub 14”



Foto 17 – vista posteriore esterna “Sub 14” – dettaglio deposito



Foto 18 – vista interna “Sub 14” – soggiorno



Foto 19 – vista interna “Sub 14” – angolo cottura



Foto 20 – vista interna “Sub 14” – camera matrimoniale



Foto 21 – vista interna “Sub 14” – bagno



Foto 22 – vista interna “Sub 14” – cameretta