

**documentazione fotografica E.I. 191-2023**  
**immobili in comune di Ostiglia (MN)**

vista esterno condominio “Aurora” lato est da Viale Italia



vista esterno condominio “Aurora” lato sud/ovest da Via P.F. Bertoli



vista esterno condominio “Aurora” lato sud da Via P.F. Bertoli



vista interno ingresso condominio “Aurora” dalla Via P.F. Bertoli



vista interno ingresso condominio “Aurora” ascensore e porta cantine



vista 1 rampa scale condominio “Aurora”



vista 2 rampa scale condominio “Aurora”



vista ascensore pianerottolo abitazione



vista ingresso abitazione dal vano scala condominiale



vista Q.E. in corridoio/ingresso abitazione




vista citofono in corridoio/ingresso abitazione



vista corridoio/disimpegno abitazione



vista ingresso abitazione



vista elemento radiante in ingresso abitazione



vista contatore gas posto esternamente sul balcone lato est (cucina)



particolare radiatore in ghisa con valvola termostatica



particolare interruttori




vista 1 sala pranzo



vista 2 sala pranzo



vista 3 sala pranzo



vista 1 cucina



particolare caldaia a gas produzione A.C.S.



particolare misuratore acqua posto in cucina



balcone lato est da locale cucina



vista camera letto singola



vista porta/finestra camera letto singola



vista balcone lato sud camera letto singola



particolare elemento radiante con valvola termostatica camera letto singola



vista 1 soggiorno



vista 2 soggiorno



particolare pavimento soggiorno



particolare elemento radiante corridoio/disimpegno



vista bagno



particolare finestra bagno



particolare elemento radiante con valvola termostatica bagno



particolare 1 serramento finestra



scale accesso piano interrato (S1)



corridoio piano interrato (S1) alle cantine



porta accesso locale cantina dedicata



vista interno cantina dedicata



vista locale comune autoclave e pompe piano interrato (S1)

