


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Planimetria stato attuale rilevata con suddivisione in lato abitato da Sig.ra [redacted] (nuda proprietà) e lato abitato da Sig.ra [redacted] (usufrutto)



Ingresso parte lato abitato da Sig.ra [redacted]



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Particolare ingresso lato abitato da Sig.ra [REDACTED]




Cucina-Soggiorno lato abitato da Sig.ra [REDACTED]



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Bagno e ripostiglio




Camera da letto 1



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Camera da letto 1



Disimpegno



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Camera da letto 2



Ingresso lato abitato da Sig.ra [redacted]



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Disimpegno



Cucina soggiorno



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Cucina soggiorno




Ripostiglio



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Bagno



Stanza da letto

