



Vista aerea con individuazione del Lotto n.1





Ingrandimento del Lotto n.1 (Beni n.1/2/3/4/5/6/7)



Dettaglio dei fabbricati del Lotto n.1





Foto n.1: Vista dell'area di manovra del Lotto n.1 "Cascina Morlè"



Foto n.2: Vista dell'area di manovra del Lotto n.1





Foto n.3: Vista dei fabbricati strumentali



Foto n.4: Vista del fabbricato residenziale "Beni n.1/2"





Foto n.5: Dettaglio tettoia



Foto n.6: Dettaglio di fabbricati strumentali (magazzino celle frigo)





Foto n.7: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"



Foto n.8: Dettaglio di fabbricato strumentale





Foto n.9: Particolari di fabbricati strumentali



Foto n.10: Particolari di fabbricati strumentali





Foto n.11: Particolari di fabbricati strumentali



Foto n.12: Particolari di fabbricati strumentali





Foto n.13: Particolare esterno dell'edificio degli appartamenti



Foto n.14: Vista dal balcone dell'appartamento "Bene n.2"





Foto n.15: Esterno di fabbricato strumentale



Foto n.16: Esterno di fabbricato strumentale





Foto n.17: Vista del lotto dalla strada comunale "Via Mattone" di Manta



Foto n.18: Vista del lotto dalla strada comunale "Via Mattone" di Manta





Foto n.19: Dettaglio interno appartamento "Bene n.1"



Foto n.20: Dettaglio interno appartamento "Bene n.1"





Foto n.21: Dettaglio interno appartamento "Bene n.1" al piano primo



Foto n.22: Dettaglio scala "Bene n.1"





Foto n.23-24: Dettaglio interno del "Bene n.2"




Foto n.25-26: Dettaglio interno del "Bene n.2"





Foto n.27: Particolare esterno del locale tecnico (in mattoni a vista) comune ai "Beni n.1/2" non oggetto di pignoramento (pertanto non oggetto di vendita) perché edificato su altra proprietà



Foto n.28: Particolare interno dell'alloggio (porzioni unite di fatto "Beni n.3/4")






Foto n.29-30: Particolare interno dell'alloggio (porzioni unite di fatto "Beni n.3/4")



Foto n.31: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"






Foto n.32-33: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"



Foto n.34-35: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"





Foto n.36-37: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"



Foto n.38: Dettaglio del piano interrato dell'abitazione "Bene n.5"






Foto n.39: Dettaglio della porzione di fabbricato strumentale concessa in locazione




Foto n.40: Dettaglio della porzione di fabbricato strumentale concessa in locazione





Foto n.41-42: Dettaglio della porzione di fabbricato strumentale concessa in locazione



Foto n.43: Dettaglio di magazzino






Foto n.44-45: Porzione di tettoia occupata da terzi senza titolo



Foto n.46: Dettaglio interno di magazzino





Foto n.47: Particolare blocco wc



Foto n.48: Dettaglio piano terreno di magazzino





Foto n.49: Dettaglio di tettoia chiusa




Foto n.50-51: Dettagli di fabbricato strumentale






Foto n.52-53: Particolari costruttivi



Foto n.54: Sgombero al piano secondo






Foto n.55-56: Particolari dei locali tecnici



Foto n.57: Vista del "Bene n.11/12" – Comune di Verzuolo





Foto n.58: Vista del "Bene n.11/12" – Comune di Verzuolo



Foto n.59: Vista del "Bene n.10" – Comune di Manta



Foto n.60: Vista del "Bene n.10" – Comune di Manta





Foto n.61: Individuazione di massima del "Bene n.9"



Foto n.62: Dettaglio della cabina Enel "Bene n.8"





Foto n.63: Dettaglio fabbricati strumentali



Foto n.64: Dettaglio fabbricati strumentali





Foto n.65: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"



Foto n.66: Dettaglio dell'abitazione "Bene n.5"

