


## E.7 Fotografie degli interni

---

Tribunale di Verona E. I. n. 29/ 2023 R. E. Giudice: Dott. Paola Salmaso  
Esperto stimatore: Ing. lu. Alessandro Colognato  
Custode: Avv. Cristina Caloi





















Foto caldaia presente nell'immobile



Foto caldaia presente nell'immobile,  
manca il tubo di scarico







## E.8 Fotografie degli esterni

---

Tribunale di Verona E. l. n. 29/ 2023 R. E. Giudice: Dott. Paola Salmaso  
Esperto stimatore: Ing. lu. Alessandro Colognato  
Custode: Avv. Cristina Caloi



