

TRIBUNALE DI VENEZIA – E.I. n° 283/2023  
Documentazione fotografica




Vista dell'immobile con indicata la posizione dell'appartamento




Vista dell'immobile con indicato l'ingresso comune



Vista dell'immobile con indicata l'autorimessa



Particolare dell'autorimessa e dell'ingresso comune



Vista dell'ingresso con indicato il soppalco abusivo




Soggiorno-pranzo a doppia altezza (difficoltà edilizia)




Vista del soppalco abusivo



Vista del soppalco abusivo



Vista del soppalco abusivo



Disimpegno zona notte



Camera matrimoniale



Particolare del guardaroba



Camera singola





Vista della Loggia prospiciente la Via Riviera del Brenta




Bagno




Bagno




Bagno





Lucernario su copertura



LAVANDERIA



LAVANDERIA



PARTICOLARE DEI SERRAMENTI

**AUTORIMESSA AL PIANO TERRA**

---



Interno dell'autorimessa




Interno dell'autorimessa

**ABUSI EDUILIZI RELIZZATI NEL SOTTOTETTO**

---



Scala di accesso al piano terzo Sottotetto (abusivo)




Scala di arrivo al Sottotetto-1 (abusivo)







Zona Sottotetto - 1 (abusivo)




Zona Sottotetto – 1 con vista della porta del Sottotetto-5 (abusivi)




Zona Sottotetto – 5 (abusivo)



Zona Sottotetto – 2 (abusivo)



Sottotetto – 4 Bagno (abusivo)



Sottotetto – 4 Bagno (abusivo)



Sottotetto – 4 Bagno (abusivo)



Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)



Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)



Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)



Vista dal soggiorno-pranzo del Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)