

Lotto 3



Lotto 3 – foto 18 – Fronte su Via del Paduletto



Lotto 3 – foto 19 – Fronte lato sud con ingresso dal civico 105 - Porticato





Lotto 3 – foto 20 – Interni – una cucina piano terra



Lotto 3 – foto 21 – Interni – una seconda cucina piano terra





Lotto 3 – foto 22 – Interni – camera primo piano



Lotto 3 – foto 23 – Manufatto pertinenziale semidiroccato con manufatti precari da demolire





Lotto 3 – foto 24 – Manufatto pertinenziale semidiroccato con retrostante tettoia da regolarizzare e/o smantellare



Lotto 3 – foto 25 – Manufatto pertinenziale semidiroccato con retrostante tettoia da regolarizzare e/o smantellare





Lotto 3 – foto 26 – Manufatto con struttura metallica da regolarizzare e/o smantellare



Lotto 3 – foto 27 – Manufatto in lamiera condonato

