



**ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 887/17  
RILIEVO FOTOGRAFICO**




**Foto 1** – Vista aerea del complesso immobiliare, di cui è parte l'immobile esecutato.



**Foto 2** – L'accesso al complesso immobiliare



**Foto 3** - La porzione di arrivo dell'area di corte, che conduce al piano seminterrato



**Foto 4** - L'entrata al piano S1, dove sono i box auto



**Foto 5 – L'accesso rispetto alla estensione del piano S1**



**Foto 6 – la presenza dei finestroni dimostrano il fattivo piano seminterrato**



**Foto 7** – La posizione piuttosto centrale della scala condominiale



**Foto 8** – La posizione del box esecutato R, come derivato dalla fusione dei box originari D ed E.



**Foto 9** – Particolare della saracinesca



**Foto 10** – L'interno lato sinistro



**Foto 11 – L'interno lato destro**



**Foto 12 – Vista dall'interno verso l'uscita**



**Foto 13** – Il salvavita dell'impianto elettrico



**Foto 14** – l'area di manovra che prosegue verso l'uscita



**Foto 15** – Ancora particolare verso l'uscita



**Foto 16** – L'uscita carrabile del piano Seminterrato