

## ALLEGATO FOTOGRAFICO



**Fotografia 1:** immagine satellitare con evidenziato in rosso il maggiore fabbricato condominiale nel quale è sita l'unità immobiliare oggetto di pignoramento.



**Fotografie 2 e 3:** immagini del maggiore fabbricato condominiale nel quale è sita l'unità immobiliare oggetto di pignoramento.



**Fotografie 4, 5 e 6** : immagini del vano scala condominiale



**Fotografie 7 e 8** : immagini del portone di ingresso (esterno – interno) dell'unità immobiliare oggetto di pignoramento.



**Fotografie 9 e 10:** immagini del tinello e del cucinino.



**Fotografia 11:** immagine della camera da letto.



**Fotografia 12:** danni da infiltrazione d'acqua sul soffitto della camera da letto.



**Fotografie 13 e 14:** immagini del bagno e del boiler elettrico per la fornitura dell'acqua



**Fotografia 15** : immagine del ripostiglio.



**Fotografia 16** : immagine del balcone della camera da letto con affaccio su via Spontini.



**Fotografia 17** : immagine del balcone della cucina con affaccio sul cortile



**Fotografie 17 e 18** : immagini della cantina contrassegnata con il n. 6.