



**Foto n.101:** Particolare del prospetto principale del fabbricato residenziale plurifamiliare, di quattro piani fuori terra oltre a piano primo sottostrada, cui appartiene la porzione pignorata identificata in perizia come BENE N (studio veterinario), ripreso da via Francesco Petrarca.



**Foto n.102:** Altro particolare del fabbricato residenziale (BENE N). Notare la corte comune completamente lastricata e la struttura portante in cemento armato con tamponatura esterna intonacata e tinteggiata.



**Foto n.103:** Altro particolare del fabbricato residenziale (BENE N). Notare il portoncino dell'ingresso e gli infissi in legno e vetro.



**Foto n.104:** Particolare interno della sala attesa dello studio veterinario (BENE N). Notare i pavimenti realizzati con piastrelle in monocottura.



**Foto n.105:** Altro particolare della sala attesa (BENE N) ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Notare le pareti intonacate e tinteggiate e il soffitto dotato di faretti incassati.



**Foto n.106:** Particolare del deposito (BENE N). Nella foto sono visibili gli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento in alluminio.



**Foto n.107:** Particolare del deposito (BENE N) ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Notare le pareti intonacate e tinteggiate e l'impianto elettrico sottotraccia.



**Foto n.108:** Particolare della sala chirurgica (BENE N). Notare l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio.