



Foto 1 - Prospetto sud-est su SP62



Foto 2 - Prospetto nord-est



Foto 3 - Ingresso carraio su SP62





Foto 4 - Prospetto sud-ovest



Foto 5 - Prospetto sud-est



Foto 6 - Prospetto nord-ovest



Foto 7 - Prospetto nord-est





Foto 8 - Scala esterna



Foto 9 - P. 1° Veranda sud-est



Foto 10 - P. 1° Corridoio




Foto 11 - P. 1° Corridoio





Foto 12 - P. 1° Salone Pranzo



Foto 13 - P. 1° Salone Pranzo



Foto 14 - P. 1° Soggiorno




Foto 15 - P. 1° Cucina






Foto 16 - P. 1° Veranda chiusa




Foto 17 - P. 1° Letto 1



Foto 18 - P. 1° Letto 2



Foto 19 - P. 1° Letto 3





Foto 20 - P. 1° Wc 1



Foto 21 - P. 1° Ripostiglio



Foto 22 - P. 1° Wc 2



Foto 23 - P. 1° Scala interna






Foto 24 - P.T. Salone pranzo




Foto 25 - P.T. Cucina



Foto 26 - P.T. Soggiorno




Foto 27 - P.T. Wc





Foto 28 - P.T. Letto 1




Foto 29 - P.T. Letto 2



Foto 30 - P.T. Ripostiglio




Foto 31 - P.T. Magazzino






Foto 32 - Terrazzo di copertura



Foto 33 - Deposito n.1




Foto 34 - Depositi n.2 e n.3




Foto 35 - Deposito n.3





Alcuni degradi esterni



Alcuni degradi interni



