

Documentazione Fotografica



Foto 1. Prospetto sud-est con portone di accesso e localizzazione dell'appartamento



Foto 2. Prospetto sud-ovest con localizzazione dell'appartamento



Foto 3. Prospetto sud-est con localizzazione dell'appartamento



Foto 4. Portone di ingresso al fabbricato



Foto 5. Atrio condominiale




Foto 6. Vano scala condominiale



Foto 7. Ingresso



Foto 8. Soggiorno



Foto 9. Cucina



Foto 10. Corridoio



Foto 11. Camera 1



Foto 12. Camera 1



Foto 13. Camera 2




Foto 14. Camera 2



Foto 15. Camera 3



Foto 16. Bagno 1



Foto 17. Bagno 2



Foto 18. Terrazzo



Foto 19. Terrazzo



Foto 20. Particolare infissi



Foto 21. Particolare tapparelle



Foto 22. Particolare infiltrazioni e scrostamento pittura soffitto soggiorno




Foto 23. Particolare infiltrazioni corridoio



Foto 24. Elementi radianti



Foto 25. Corridoio di accesso alle soffitte




Foto 26. Corridoio di accesso alle soffitte



Foto 27. Porta di accesso soffitta n° 21



Foto 28. Vista interna locale soffitta n° 21