


LOTTO UNICO FG. 19 MAPP. 95 SUB. 1,2,3



Vista aerea



Vista aerea compendio con corte comune sub. 4



Vista fronte Sud



Vista fronte Nord da corte comune sub. 4



Vista fronte Est (lato strada) da corte comune sub. 4



Vista accesso carraio e pedonale



Vista corte retro inaccessibile



Vista porzione di recizione manomessa



SUB. 5 - entrata 1 - PT



SUB. 5 - sottoscala - PT



SUB. 5 - cucina 1 - PT



SUB. 5 - anti wc - PT



SUB. 5 - wc 1 - PT



SUB.5 - soggiorno - PT



SUB.5 - scala di collegamento PT, P1



SUB.5 - entrata 2



SUB. 5 - cucina 2 ex salotto



SUB. 5 - wc 2 da sanare ricavato dall'ex salotto



SUB. 5 - disbrigo con accesso a sub. 3



SUB. 5 - camera 3 ex cucina




SUB. 5 - disimpegno con scala di accesso PT, P1



SUB. 5 - soffitta 1 - P1



SUB. 5 - soffitta 2 - P1



SUB. 5 - camera 1 - P1



SUB. 5 - disimpegno 1 - P1



SUB. 5 - camera 2 - P1



SUB. 5 - soffitta 3 (sanare tramezza) - P1



SUB. 5 - camera 4 - P1



SUB. 5 - soffitta 4 - P1



SUB. 3 - magazzino 1 (amianto da rimuovere/bonificare) - PT



SUB. 3 - magazzino 2 (amianto da rimuovere/bonificare) - PT



SUB. 3 - ripostigli inaccessibili (ex pollai)



SUB. 3 - magazzino 3 con accesso a sub. 5 - PT



SUB. 3 - magazzino 4 - PT



SUB. 3 - magazzino 5 - PT



SUB. 3 - ripostiglio 2 inaccessibile (ex fienile) - P1