



ALLEGATO FOTOGRAFICO PERIZIA IMMOBILIARE REG. 08/2023



Vista esterna e accesso Immobile su Via Prato dei Santi





Vista esterna e accesso al garage sub 11






Vista esterna e accesso su Corte interna



Fig.74 Plla1259 Sub10



sub 10 PLANIMETRIA RESTITUITA





Foto 1 – Soggiorno



Foto 2 – Cucina




Foto 3 – Servizi Igienici






Foto 4 – Camera da letto 1



Foto 5 – Camera da letto 2 e 3



Foto 6 – Caldaia, Stufa a pellet ed elementi riscaldanti





Foto 7 – Contatori e Quadro




Foto 8 – Contatore Acqua



Foto 9 –Sottotetto



Fig.74 Plla1259 sub 11



SUB 11 PLANIMETRIA RESTITUITA



Foto 10 –Garage



Foto 11 –Sgombero



Foto 12 –Servizio Igienico

