

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**C.F. CREAZZO FG. 11 P.LLA 453 SUB.6  
APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO**



**Figura 1 prospetto NORD appartamento al piano secondo**



**Figura 2 prospetto OVEST appartamento al piano secondo**





**Figura 3** prospetto SUD appartamento al piano secondo



**Figura 4** accesso pedonale e carraio da via Filzi





**Figura 5 ingresso condominiale**



**Figura 6 vano scala comune**



**Figura 7 pianerottolo al piano secondo e locale ingresso**







**Figura 8 locale pranzo**



**Figura 9 locale cucinino con caldaia**



**Figura 10 vecchie infiltrazioni solaio locale cucina**





**Figura 11 locale soggiorno**



**Figura 12 locale bagno**



**Figura 13 locale camera ovest**





**Figura 14 locale camera est**





**C.F. CREAZZO FG. 11 P.LLA 459 SUB.3  
AUTORIMESSA**



**Figura 15 accesso carraio da via Filzi**



**Figura 16 area di corte comune**



**Figura 17 prospetto SUD autorimessa al piano terra**





**Figura 18 autorimessa al piano terra**

