

## Allegato B



FOTO INGRESSO VIA B.PISANI,1



FOTO VISTA LATO OVEST





FOTO VISTA LATO SUD



FOTO VISTA LATO EST





FOTO TETTOIA FRONTE ACCESSO CIVICO,1



FOTO INGRESSO



FOTO BOX AUTO



FOTO TETTOIA/LEGNAIA





FOTO VISTA AUTORIMESSA



FOTO VISTA SUD/OVEST



FOTO TAVERNA



FOTO STUDIO



FOTO CUCINA PIANO TERRA



FOTO LAVANDERIA



FOTO WC AL SERVIZIO DELLA TAVERNA



FOTO C.T.





FOTO BAGNO PIANO PRIMO



FOTO CAMERA LETTO



FOTO BAGNO PIANO PRIMO



FOTO CAMERA LETTO





FOTO SOGGIORNO



FOTO SALOTTO



FOTO CUCINA



FOTO SALA PRANZO





FOTO INGRESSO PIANO TERRA



FOTO STUDIO



FOTO INTERVENTO RICERCA PERDITA SCARICO FOGNARIO

Stradella (PV) il 02/04/2024

IL PERITO

*LUPI Geom. Luca*

