





Vista aerea Google Maps



Vista aerea 3D Google Maps



LOTTO 1
CORPO A
RELAZIONE FOTOGRAFICA



R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI





FOTO 1 - Vista ingresso alla proprietà da Via Oriani



FOTO 2 - Vista esterna immobile e tettoia in legno 2 abusiva





FOTO 3 - Vista esterna immobile



FOTO 4 – Vista tettoia in legno 1 abusiva





FOTO 5 - Vista esterna immobile e corsello di transito



FOTO 6 - Vista interna locale produzione cosmetici





FOTO 7 - Vista interna locale tecnico e deposito



FOTO 8 - Vista interna area di confezionamento





FOTO 9 - Vista interna corsello di transito e deposito



FOTO 10 - Vista interna corsello di transito e deposito

R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI





FOTO 11 - Vista interna deposito materiale e soppalco



FOTO 12 - Vista interna locale ufficio direzione

R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI





FOTO 13 - Vista interna locale ufficio amministrativo



FOTO 14 - Vista interna locale ufficio amministrativo (non affittato)

R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI





FOTO 15 - Vista interna locale ufficio



FOTO 16 - Vista interna locale ufficio

R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI





FOTO 17 - Vista interna locale ingresso



FOTO 18 - Vista interna angolo bar e area esposizione

R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI





FOTO 19 - Vista interna corsello di transito disimpegno



FOTO 20 - Vista interna locale bagno





FOTO 21 - Vista interna locale spogliatoio



FOTO 22 - Vista interna locale spogliatoio





FOTO 23 - Vista portico comune



FOTO 24 - Vista accesso locale quadri elettrici





FOTO 25 - Vista accesso locale centrale termica



FOTO 26 - Vista interna locale centrale termica

R.G.E. 61/2024
G.E. DOTT. MILTON D'AMBRA
C.T.U. ING. MASSIMO TERZI

