



Rilievo fotografico immobile



Foto 1_Vista Immobile (Via Sardegna angolo Via Vercelli)



Foto 2_Vista Immobile (Via Sardegna)



Foto 3_Vista Immobile (Via Sardegna)



Foto 4_Vista Immobile (Via Lazio)



Foto 5_Vista Immobile (Via Vercelli)



Foto 6_Ingresso



Foto 7_Ingresso



Foto 8_Salone



Foto 9_Salone



Foto 10_Cucina-Pranzo



Foto 11_Cucina-Pranzo



Foto 12_Bagno



Foto 13_Bagno



Foto 14_Camera



Foto 15_Camera



Foto 16_Corridoio



Foto 17_Camera



Foto 18_Garage (ad uso cucina-pranzo)



Foto 19_Garage (ad uso cucina-pranzo)



Foto 20_Ripostiglio su Soppalco (ad uso camera)



Foto 21_Terrazza coperta



Foto 22_Terrazza coperta



Foto 23_Structura precaria in legno (su terrazza)



Foto 24_Terrazza



Foto 25_Terrazza

Degradi riscontrati



Foto 26_Caduta intonaco su soffitto e sottostante armatura a vista



Foto 27_Umidità di risalita su parete



Foto 28_Caduta battiscopa per umidità di risalita su parete



Foto 29_ Umidità di risalita su parete



Foto 30_ Umidità di risalita su parete



Foto 31_ Caduta battiscopa per umidità di risalita su parete



Foto 32_ Degrado su soffitto bagno



Foto 33_ Degrado su soffitto vano scala