

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

El 260-23 Tribunale di Venezia  
APPARTAMENTO - GARAGE – AREA URBANA  
Via Umbria 14, Borbiago Mira (VE)



Foto n. 1: vista del fabbricato da sud-ovest



Foto n. 2: vista del fabbricato da nord-ovest



Foto n. 3: ingresso pedonale e carraio da via Umbria



Foto n. 4: ingresso all'abitazione



Foto n. 5-6 : vano scala e pianerottolo






Foto n. 7: Ingresso- disimpegno



Foto n. 8: sala pranzo



Foto n. 9-10: cucinotto





Foto n. 11: camera



Foto n. 12: cameretta



Foto n. 13: camera



Foto n. 14-15: bagno



Foto n. 15: bagno




Foto n. 16-17: poggiolo



Foto n. 18-19: caldaia e veranda



Foto n. 20: ingresso al garage



Foto n. 21: garage (botola per cantina)



Foto n. 22: magazzino



Foto n. 23-24: Area urbana posta ad ovest del fabbricato




Foto n. 25: area urbana a nord del fabbricato



Foto n. 26: area urbana ad est