



foto n. 1 – facciata del fabbricato



foto n. 2 – facciata del fabbricato



foto n. 3 – ingresso carraio e cortile



foto n. 4 – facciata del fabbricato




foto n. 5 – posti auto scoperti




foto n. 6 – ingresso pedonale al fabbricato



foto n. 7 – portico comune



foto n. 8 – cortile comune



foto n. 9 –portico di ingresso comune



foto n. 10 – ingresso comune



foto n. 11 – ingresso comune a p.t.




foto n. 12 – corridoio comune al primo piano e portoncino di ingresso all'appartamento pignorato




foto n. 13 – ingresso e soggiorno



foto n. 14 – soggiorno



foto n. 15 – angolo cottura del soggiorno



foto n. 16 – camera da letto



foto n. 17 – camera da letto




foto n. 18 – disimpegno zona notte



foto n. 19 – lavanderia utilizzata abusivamente come bagno




foto n. 20 – bagno utilizzato abusivamente come camera da letto




foto n. 21 – camera da letto




foto n. 22 – camera da letto



foto n. 23 – garage pignorato




foto n. 23 – garage pignorato