

Immagine aerea tratta da GOOGLE EARTH (data di acquisizione 06.11.2018) + fotografie stato di fatto



Foto n. 1 = vista da Sud-Est



Foto n. 2 = cancello di ingresso al lotto



Foto n. 3 = vialetto di accesso



Foto n. 4 = deposito (lato prospetto Ovest)



Foto n. 5 e n. 6 = interno deposito (vani a sx e dx)



Foto n. 7 e n. 8 = prospetti Ovest (vista verso Nord) e Nord (vista verso Est)



Foto n. 9 e n. 10 = prospetto Nord (vista verso Ovest) e dettaglio pensilina




Foto n. 11 = prospetto Sud (vista da Sud-Ovest)



Foto n. 12 = prospetti Sud ed Est



Foto n. 13 = vista del terreno verso Sud-Ovest



Foto n. 14 = tettoia limitrofa al prospetto Est



Foto n. 15 = dettaglio della tettoia



Foto n. 16 = forno in muratura



Foto n. 17 = confine Est



Foto n. 18 = vista da Est verso Ovest



Foto n. 19 = vista da Est verso Nord



Foto n. 20 = vista del terreno verso Nord



Foto n. 21 = vista da Nord-Est verso Sud-Ovest



Foto n. 22 = vista da Nord verso Sud



Foto n. 23 = prospetto Est (ingresso a sx)



Foto n. 24 = ambiente cucina-soggiorno (visto dall'ingresso ad Est)



Foto n. 25 = soggiorno (vista verso Nord)



Foto n. 26 = soggiorno (vista verso ingresso ad Est)



Foto n. 27 = soggiorno (vista verso Ovest)




Foto n. 28 = disimpegno delle camere ubicate a Nord e Nord-Est



Foto n. 29 = camera ubicata a Nord



Foto n. 30 = camera ubicata a Nord



Foto n. 31 = camera ubicata a Nord-Est



Foto n. 32 = camera ubicata a Nord-Est



Foto n. 33 = ingresso bagno e camera a Nord-Ovest



Foto n. 34 e n. 35 = bagno (lato prospetto Ovest) e vano doccia




Foto n. 36 = camera ubicata a Sud-Ovest

