

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO UNICO




FOTO N°1 – vista dall'alto della zona in cui si trova l'immobile pignorato (evidenziato in giallo)



FOTO N°2 - vista da via Melogrosso dell'edificio che comprende l'appartamento pignorato



FOTO N°3 *prospetto su ingresso dalla corte interna*



FOTO N°4 *corte comune*



FOTO N°5 *vano al piano terra*



FOTO N.6 camera al primo piano



FOTO N.7 camera al primo piano



FOTO N.8 ripostiglio ricavato dal vano scala
originario



FOTO N°9 camera matrimoniale al primo piano



FOTO N°10 wc al primo piano



FOTO N.11 wc al primo piano



FOTO N.12 wc al primo piano



FOTO N.13 – corridoio con apertura realizzata per il collegamento con l'altro ambiente non oggetto di esecuzione imm.