



Fotografia n. 1 – Prospetto nord



Fotografia n. 2 – Prospetto nord (particolare scala e autorimessa)



Fotografia n. 3 – Prospetto est



Fotografia n. 4 – Prospetto sud




Fotografia n. 5 – Particolare del giardino



Fotografia n. 6 – Altro particolare del giardino



Fotografia n. 7 – Scorcio del giardino



Fotografia n. 8– Strada di accesso all'immobile



Fotografia n.9– Interno del locale autorimessa



Fotografia n.10– Particolare della cucina (P.T.)



Fotografia n. 11 – Angolo cottura (P.T.)



Fotografia n. 12 – Particolare del soggiorno (P.T.)



Fotografia n. 13– Altro particolare del soggiorno (P.T.)



Fotografia n. 14- W.C. nel sottoscala (P.T.)



Fotografia n. 15– Scala di comunicazione P.T./P1



Fotografia n. 16 – Camera letto (P.1)



Fotografia n. 17 – Altra camera letto (P.1)



Fotografia n. 18 – Bagno (P.1)



Fotografia n. 19 – Particolare del balcone



Fotografia n. 20 – Particolare del terrazzo



Fotografia n. 21– Altro particolare del terrazzo



Fotografia n. 22– Ripostiglio su autorimessa (P.1)



Fotografia n. 23 – Fenomeni di umidità al P.1

Racconigi, 11 dicembre 2023

Il perito:
dott. ing. Roberto Tina