



Figura 23. Accesso al civico 40 di Via Nazario Sauro che immette nell'unità immobiliare censita al foglio 39, p.la 484, sub. 12 del comune di Apricena.



Figura 24. Interno dell'unità, guardando verso il portone al civico 40 di Via Nazario Sauro.



Figura 25. Solaio a voltine su travi in acciaio, sul quale cominciano a comparire macchie di infiltrazioni.