

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Viste esterne



Accesso al lotto



Corte antistante al fabbricato



Corte retrostante al fabbricato





Fronte a nord-ovest



Copertura rampa d'accesso all'autorimessa - ABUSO





Copertura rampa d'accesso all'autorimessa - ABUSO



Terrazzo




Fronte a sud-est




Fronte a sud-ovest



Viste interne




Ingresso - PT



Soggiorno/pranzo - PT






Cucina - PT




Camera da letto - PT



Camera da letto - PT







Bagno - PT



Wc - PT



Scala d'accesso al soppalco – ABUSO



Corridoio Soppalco – ABUSO






Soppalco – ABUSO



Vano scala



Cantina – PS1





Interrato – PS1



Interrato – PS1



Autorimessa 1 – PS1





Autorimessa 2 – PS1



Autorimessa 2 e rampa d'accesso – PS1

