

Ing. CIRCO Angelo Severino Rosario
Via Atri n.2 – 96016 – Lentini (SR)

Pec:angeloseverinorosario.circo@ingpec.eu
Recapito telefonico: 095/7835981

Allegato n.6

Rilievo fotografico costituito da n.36 fotografie delle parti esterne ed interne degli immobili oggetto di pignoramento.





Foto n.1: immagine esterna dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.2: immagine esterna dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.3: immagine esterna dell'ingresso relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.

Immobile oggetto di esecuzione, sito in via G. Bovio ronco II n.5 a Carlentini.



Foto n.4: immagine esterna dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.



Immobile oggetto
di esecuzione, sito
in via G. Bovio
ronco II n.5 a
Carlentini.



Foto n.5: immagine esterna dell'ingresso relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.



Foto n.6: immagine interna del vano scala ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.7: immagine interna della cucina ubicata al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.8: immagine interna della cucina ubicata al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.9: immagine interna dell'antibagno 1 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.



Foto n.10: immagine interna dell'antibagno 1 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.





Foto n.11: immagine interna del bagno 1 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.



Foto n.12: immagine interna del bagno 1 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.





Foto n.13: immagine interna della camera 1 ubicata al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.




Foto n.14: immagine interna della camera 1 ubicata al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.





Foto n.15: immagine interna della camera 1 ubicata al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.



Foto n.16: immagine interna dell'antibagno 2 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.





Foto n.17: immagine interna della finestra prospiciente sull'antibagno 2
ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco
II a Carlentini.



Foto n.18: immagine interna dell'antibagno 2 e della camera 1 ubicati
al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a
Carlentini.





Foto n.19: immagine interna del bagno 2 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.



Foto n.20: immagine interna del bagno 2 ubicato al piano terra dell'immobile sito in via Giovanni Bovio n.5 ronco II a Carlentini.





Foto n.21: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani terra e primo relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.22: immagine interna della camera 2 ubicata al piano primo relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.23: immagine interna della camera 2 ubicata al piano primo
relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.24: immagine interna della camera 2 ubicata al piano primo
relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.25: immagine interna del bagno 3 ubicato al piano primo relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.26: immagine interna del bagno 3 ubicato al piano primo relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.27: immagine interna del bagno 3 ubicato al piano primo relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.28: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani primo e secondo relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.29: immagine interna della camera 3 ubicata al piano secondo
relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.30: immagine interna della camera 3 ubicata al piano secondo
relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.31: immagine interna della camera 3 ubicata al piano secondo
relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.32: immagine interna della camera 3 ubicata al piano secondo
relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.33: immagine interna del bagno 4 ubicato al piano secondo
relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.34: immagine interna del bagno 4 ubicato al piano secondo
relativo all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.





Foto n.35: immagine esterna della terrazza con balcone ubicata al piano secondo relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.



Foto n.36: immagine esterna della terrazza con balcone ubicata al piano secondo relativa all'immobile sito in via Giovanni Bovio n.14 ronco I a Carlentini.

